

COPIE

Service des eaux de Grimsuat
Monsieur Guillaume DUMOULIN
Place Mgr Gabriel Balet 1
1971 Grimsuat



Entreprise N° : 33114/16738

Sion, le 14 novembre 2025

RAPPORT D'ANALYSE

N° de dossier : 25-VS-39816

V 1



N° d'échantillon : 25-108748

ADRESSE(S)

Déposé par :

Fontainier :

Service des eaux de Grimsuat, Place Mgr Gabriel Balet 1, 1971 Grimsuat
Monsieur Guillaume DUMOULIN, Service des eaux de Grimsuat, Place Mgr
Gabriel Balet 1, 1971 Grimsuat

CONTEXTE

But du contrôle :

Prélèvement du :

Date arrivée :

Effectué par :

Autocontrôle / Eau potable / Service des eaux de Grimsuat

11.11.2025 à 08h00

11.11.2025

Monsieur Guillaume DUMOULIN

DESCRIPTION

Dénomination spécifique :

Secteur :

Lieu de prélèvement :

Eau potable provenant d'installations domestiques

577 - GRIMISUAT

9 - Hôte des Crêtes

RÉSULTATS D'ANALYSES

VS-Microbiologie

Méthode-N°	Paramètre	Résultat	Norme	Appréciation
VS-0017-MOP	Enterococcus spp.	non décelé	non décelé	Conforme
VS-0001-MOP	Germes aérobies mésophiles	<10 UFC/ml	M : max. 300 UFC/ml	
VS-0007-MOP	Escherichia coli	non décelé	non décelé	Conforme

max: Valeur maximale; min: Valeur minimale; M: Valeur directive

APPRÉCIATION DE L'ÉCHANTILLON

Cet échantillon est conforme au droit en vigueur pour les paramètres analysés.

ÉMOLUMENTS

Émoluments : 80.00 CHF (Montant HT)



REMARQUE

Le présent rapport d'analyse ne concerne que l'échantillon soumis. Des précisions quant aux méthodes utilisées peuvent être obtenues sur demande. Ce rapport ne peut être reproduit, même partiellement sans l'approbation écrite de son auteur.

Inspectorat des eaux potables

Ce rapport a été produit par voie électronique et est valable sans signature

Original à : Service des eaux de Grimisuat, Place Mgr Gabriel Balet 1, Case postale 17, 1971 Grimisuat

